



PIHAPIHTILÄ 1.KERROS

JM	Vuoronumerolaitteen paikka muuttunut, lisätty vuoronumeronäyttö	22.1.2018	E
JM	Lisätty rahahuollon välisäiliö, kalustusjärjestys muuttunut, poistettu toinen vuoronumeronäyttö	19.1.2018	D
JM	Huonekkeiden koko tarkennettu	17.1.2018	C
JM	Odotustilojen kalustus tarkennettu, lisätty pankki tv ja vuoronumerolaitteet	17.1.2018	C
JM	Kalustusjärjestys muuttunut, lisätty paloturvakaapit	12.1.2018	B
JM		8.1.2018	A

RAKENNUSOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.NRO
RAKENNUSKOHDTE Tampereen seudun OP Välikatu 1 Nokia	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Pankkikonttori 1. krs Kalustuspohjakuva	MITTAKAAVA 1:100 (A2)
 OP PALVELUT OY Toimitilapalvelut Teollisuuskatu 1, 00101 Helsinki	SUUNNITTELUALA SIS	PIIR.NRO 511-01-01 MUUTOS E
YHTEYSHENKILO Jussi Aromaa	PUHELINNUMERO	SUUNNITTELUJA Jarno Mehtonen PÄIVÄMÄÄRÄ 5.1.2018